



recommended by  
**AU** ASE UTRA **ROEDALE**



www.hangtompito-shop.hu

## Felhasználói útmutató és adatlap

### SchleTek Bore Cleaner csőtisztító aeroszol (200ml)

A SchleTek csőtisztító rendkívül hatékony hatóanyagokat tartalmaz, amelyeket kifejezetten a nagyon szennyezett fegyverek csöveinek tisztítására fejlesztettek ki. A német gyártmányú SchleTek csőtisztító alaposan és megbízhatóan megtisztítja az összes fegyver csövét. A maradványokat, egyéb szennyeződésekkel beszivároztatja és feloldja. A Tombac, réz, cink, pormaradványok stb. gyorsan eltávolíthatók anélkül, hogy a fegyvertisztító agresszív hatással lenne a felületekre. A SchleTek csőtisztító sav- és ammóniamentes.



#### Használati útmutató

A csőtisztító a kivehető szórószárnak köszönhetően kézfegyverekhez és hosszú pisztolyokhoz is alkalmas. Helyezze be a mellékelt 4-sugaras szondát a csőbe. Egyenletes permetezéskor húzza át a szondát a fegyvercsövön, hogy teljesen bevonja a belsejét. Ha nem elég hosszú, akkor a másik oldalról ismét behelyezheti a csőbe, és ott folytathatja a folyamatot. Permetezés után hagyja hatni a körülbelül öt-hat percig. Ezután egy kefével könnyedén eltávolíthatja a szennyeződések. Alternatív megoldásként csőtisztító filcet is használhat a megmaradt apró szennyeződések eltávolításához.



recommended by  
**AU** ASE UTRA **ROEDALE**

## Biztonságtechnikai adatlap 1272/2008/EK rendelet szerint [CLP/GHS]



### Egészségügyi veszélyre vonatkozó figyelmeztetések

- H222 Rendkívül gyúlékony aeroszol.
- H229 A tartály nyomás alatt van: Melegítés hatására felrobbanhat.
- H315 Bőrirritáló hatású.
- H336 Álmoságot és szédülést okozhat.
- H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

### Biztonsági utasítások

#### Általános utasítások

- P101 Ha orvosi tanácsra van szükség, tartsa kéznél a csomagolást vagy a címkét.
- P102 Gyermekek elől elzárva tartandó.

#### Megelőzés

- P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrástól távol tartandó. Ne dohányozz.
- P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni
- P251 Ne szúrja ki vagy égesse el, még használat után sem.
- P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőz/permet belélegzését.
- P271 Csak szabadban vagy jól szellőző helyen használható.
- P280 Védőkesztyűt/védőruházatot/szemvédőt/arcvédőt kell viselni.

#### Teendők

- P312 Ha rosszul érzi magát, forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz/...

#### Tárolás

- P410 + P412 Közvetlen napfénytől védeni kell. Ne tegye ki 50°C/122°F feletti hőmérsékletnek

#### Megsemmisítés

- P501 Tartály/csomagolás úrahasznosítás.